

## Nová sada ložiska kola 713 6174 50 s detekční kartou

<b>Výrobce:</b>	Honda
<b>Model:</b>	CR-V II (RD)
<b>Motor:</b>	2.0
<b>Obj. č.:</b>	713 6174 50



**Obrázek 1: Detekční karta pro identifikaci magnetického kroužku**

Ložiska kol dnes známe v mnoha konstrukčních provedeních. Jsou bezúdržbová a jsou konstruována na celou životnost vozidla. Málo znám je fakt, že jsou dnes i důležitým zdrojem dat pro snímání otáček kol. Obsahují magnetický polarizovaný kroužek - vysílač impulzů (Encoder) - dříve také označován jako věnec ABS. Právě tyto kroužky vysílají potřebné impulzy pro snímač otáček kola, který tak získává signál o otáčkách kola. Tento signál je elektronikou vozidla používán pro nejrůznější systémy řízení dynamiky jízdy nebo např. pro podporu navigace.

Pochopení tohoto systému je mimořádně důležité pro každou opravu. Právě u dílů důležitých pro bezpečnost, jako jsou ložiska kol, nese autoservis zodpovědnost za profesionální, bezchybně provedenou opravu. V důsledku nesprávné montáže

může dojít k výpadku celého systému řízení dynamiky jízdy s vážnými následky. V krajním případě totiž tyto systémy rozhodují o životě a smrti.

Proto, aby opravy byly vždy profesionální, informuje FAG nejen o správných postupech a montáži. Speciálně u sady ložiska kola s objednacím číslem 713 6174 50 je nyní přiložena FAG detekční karta. Ta zviditelní signální kroužek integrovaný do těsnění ložiska (obrázek 1) a napomáhá tak stranově správné montáži ložiska

Obsah sady ložiska kola 713 6174 50:

- 1 x ložisko kola
- 1 x matice
- 1 x pojistka
- 1 x detekční karta

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) nebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 09.2009  
**FAG 0010**

Technické změny vyhrazeny  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG