



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Optické rozdíly - senzorů prstenců ABS

Všimněte si různého provedení nábojů kol

Výrobce: DAF
 Obj. č. RIU
 (Repair Insert Unit) (opravná sada náboje kola): 566283.01.H195
 Obj. č. senzorů prstenců ABS: 434 0579 10
 434 0580 10




U vozidla DAF se používají dva různé náboje kol, ve kterých jsou namontovány jednotky ložiska kola (RIU) s objednacím číslem 566283.01.H195.

Objednací číslo 434 0579 10 je vhodné pro náboje nového provedení

Příslušné prstence pro snímače ABS se pro tyto náboje kol liší. Pokud mají být vyměněny, je důležité si uvědomit optické rozdíly a pro tyto účely je správně přiřadit.

Následující tabulka ukazuje přiřazení prstenců senzorů ABS:



Prstenec senzoru ABS s objednacím číslem 434 0580 10 je vhodný pro náboje kol ve starém provedení

Náboj kola	Obj. č. RIU (Repair Insert Unit) (opravná sada náboje kola)	Obj. č. DAF Prstenec senzoru ABS	Obj. č. FAG Prstenec senzoru ABS
Staré provedení	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Nové provedení	566283.01.H195	1805824	434 0579 10

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
 Tel. +420 267 298 601-7
 Hotline +420 602 240 554
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.cz

Stav 10.2016 FAG 0033 Technické změny vyhrazeny
 Uvedená čísla z prvovýbavy slouží pouze pro účely porovnání
 © 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



FAG 0033