



SERVICE INFO – INA 0179



Napínací kladky stejné konstrukce

Rozlišovací charakteristiky

Výrobce: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A2, A3, A4, A6
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motory: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI


Obj. č.: 531 0396 20 + 533 0039 10
 531 0436 20 + 533 0035 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

U uvedených vozidel musí být vždy dodržena daná kombinace napínacích kladek a tlumičů vibrací.

Napínací kladka a tlumič vibrací jsou vzájemně optimálně přizpůsobeny a jen ve správné kombinaci zajišťují co nejkvalitnější pohon rozvodů.

Smíšená konstrukce může vést ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k selhání jednotlivých komponentů v pohonu rozvodů.



Obrázek 1: Napínací kladka 531 0396 20 s tlumičem vibrací 533 0039 10



Obrázek 2: Napínací kladka 531 0436 20 s tlumičem vibrací 533 0035 10

Obj. č. napínací kladky	Označení excentru	Barva excentru	Obj. č. tlumiče	Označení tlumiče
531 0396 20	N3	stříbrný	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	černý	533 0035 10	H4

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
 Tel. +420 267 298 601-7
 Poradenství +420 602 240 554
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz/aftermarket

INA 0179