



SERVICE INFO – INA 0156



Napínací kladka 531 0264 10 popř. 531 0780 10

Před montáží vždy zkontrolujte upevňovací šroub na straně motoru

Výrobce: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modely:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Grand Vitara, Vitara

Toyota: Corolla

Motory:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,

Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,

Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,

Suzuki: 2.0 HDI

Toyota: 1.9 D


Obj. č.: 531 0264 10
531 0780 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

V případě, že se musí demontovat napínací kladka u vozidel uvedených v seznamu, musí se bezpodmínečně překontrolovat pevné utažení upevňovacího šroubu na straně motoru (obrázek 1).



Obrázek 1: Upevňovací šroub na straně motoru




Obrázek 2: 531 0780 10 - napínací kladka INA s přiloženým šroubem

Obrázek 3: 531 0264 10 - napínací kladka INA s přiloženým šroubem

Pokud se uvolnil upevňovací šroub, musí být znovu zajištěn vhodnými zajišťovacími prostředky a utažen předepsaným utahovacím momentem.

Pokud se to neprovede, může dojít k poškození ozubeného rozvodového řemenu. To v nejhorším případě může vést až k poškození motoru.



Obrázek 4: Napínací kladka INA s objímkou a upevňovacím šroubem v montážní poloze

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
Tel. +420 267 298 601-7
Hotline +420 602 240 554
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.cz