

## Rozlišení čísel podvozku u Mercedes-Benz Sprinter

**Výrobce vozidla:**  
Mercedes-Benz

**Model:** Sprinter BM 90#.6##

**Podvozek č.:** → R 636764  
R 636765 →  
A 901274 →


**LuK-AS-č.:** 415 0239 10 (OM611)  
415 0243 10 (OM612)

**OE-č.:** 611 030 2005  
612 030 0705  
612 030 1005

V rámci technického vývoje se pro Mercedes-Benz Sprinter od března 2004 používá nová optimalizovaná spojka se zlepšeným přenosem tepla. Vzhledem ke geometrickým odlišnostem od „staré“ spojky je nutné dbát na několik důležitých bodů.

**!** „Stará“ spojka se **nesmí** montovat na dvoumotový setrvačnick **415 0239 10!**

Kombinace „nového“ dvoumotového setrvačnicku a „staré“ spojky způsobí při prvním vyšlápnutí spojky úplné uvolnění automatického nastavování. V tomto stavu spojky nemá vozidlo **žádný** tah!



Obrázek 1: 415 0151 10 (stará verze ZMS)

**Originálně montovaný dvoumotový setrvačnick**


**!** Již se nedodává!

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 1, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 1, šipka dole) je **7,8 mm**.

Ve spojení se „starým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující RepSety:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Před výměnou spojky je proto nutné přezkontrolovat, která verze dvoumotového setrvačnicku je na vozidle namontována. Jednoznačné přiřazení podle roku výroby není možné, protože vozidla → 03/2004 s vyšším kilometrovým proběhem již mohou mít vyměněný dvoumotový setrvačnick za „nové“ provedení.



Obrázek 2: 415 0239 10 (nová verze ZMS)

**Modifikovaný dvoumotový setrvačnick**

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 2, šipka nahoře) k třecí ploše (obrázek 2, šipka dole) je **11,8 mm**.

Ve spojení s „novým“ dvoumotovým setrvačnickem je možné použít pouze následující RepSety:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Přestavba vozidel → 03/2004 na „novou“ verzi spojky je všeobecně možná, přitom je nutné použít v závislosti na motoru odpovídající dvoumotový setrvačnick.

Centrální vypínací ložisko 510 0035 10 popř. 510 0034 10 je možné montovat i nadále.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) nebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 03.2008 (nahrazuje 03.2007)  
**LuK 0008**

Technické změny vyhrazeny  
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG