

Montážní pokyny k výměně ložisek kol


Výrobce vozidla:
Volvo

Model: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-č.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

OE-č.:
271781
271786
271786-6
272456



Obrázek 1

Problém:

Vibrace a cvakavý hluk v oblasti přední nápravy po výměně ložiska kola.

Příčina:

Klouby hnacích hřídelí jsou sériově lepeny do náboje kola.

Po opětné montáži kloubu hnací hřídele bez lepidla zůstává minimální vůle mezi ozubením náboje kola a čepem kloubu hnací hřídele.

Odstranění:

Zalepte čep kloubu hnací hřídele pomocí vhodného lepidla na kov – např. Volvo (obj. č. 1161370) do náboje kola.

Postup:

- Očistěte ozubení na čepu kloubu hnací hřídele.
- Naneste **3-4 mm** široký proužek lepidla na vnější okraj drážkování čepu (viz obrázek 1).

Dbejte pokynů výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 10.2007 (nahrazuje 03.2007)
FAG 0001

Technické změny vyhrazeny
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG